

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbiórka istniejącej balustrady i wykonanie nowej balustrady schodów wewnętrznych pomiędzy pierwszym a drugim piętrem oraz poszerzenie otworu drzwiowego w istniejącej kracie w poziomie parteru w budynku przy ul. Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu.

1. KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych (demontaż balustrad, przecinanie płaskowników zamocowanych w stopniach, pocięcie balustrady na mniejsze elementy w celu wyniesienia z budynku)	110 szt.
2. Kalkulacja indywidualna	Przeszlifowanie miejsc w stopniach po zdemontowanych balustradach, uzupełnienie ubytków	1 kpl.
3. KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami, malowane proszkowo na kolor czarny	15,60 m
4. Kalkulacja indywidualna	Poszerzenie otworu wejściowego w kracie stalowej	1 kpl.
5. Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie zdemontowanych elementów balustrady na składowisko złomu	1 kpl.

Nowy Sącz, kwiecień 2011 rok,-

Opracował:
mgr inż. Henryk Firlej
Upr. bud. G.A.S. 834/A-49/79
Upr. inst. G.A.S. 834/A-66/85
mgr inż. Henryk Firlej